

**SICHERHEIT.
CONCEPT.
DISTRIBUTION.**




**AUSTAUSCH VON
AUTOMATISCHEN MELDERN
nach DIN 14675-1**

Rauchmeldertausch - Für dauerhaft zuverlässigen Brandschutz

Zusätzlich zur regelmäßigen Wartung und Begehung durch geschultes Fachpersonal schreibt die DIN 14675 auch festgelegte Austauschzyklen vor. Nur durch den rechtzeitigen Austausch alternder elektronischer Komponenten lassen sich Sicherheitslücken wirksam vermeiden – für Ihre Sicherheit ohne Kompromisse.

Was die Sensorik von Rauchmeldern beeinträchtigen kann:



Laut DIN 14675 ist der Austausch von Rauchmeldern **ohne Verschmutzungskompensation** spätestens **nach 5 Jahren** erforderlich. Dies liegt daran, dass viele Messkammern in dieser Zeit durch Staub, Tonerpartikel, Aerosole, Fette, Insekten und Kondensate stark verschmutzt sein können. Rauchmelder **mit automatischer Verschmutzungskompensation**, dürfen jedoch **bis zu 8 Jahre** im Einsatz bleiben.

Welche Betreiberpflichten haben Sie?

Die Nichteinhaltung der DIN 14675 kann im Schadensfall strafrechtliche Konsequenzen, zivilrechtliche Haftungsansprüche sowie den Wegfall des Versicherungsschutzes zur Folge haben.

Wir empfehlen:

Achten Sie auf die Einhaltung Ihrer Verkehrssicherungspflicht, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Brandmeldeanlagen dem zertifizierten Soll-Zustand entsprechen.

Alle Rauchmelder der Marken ESSER by Honeywell, Notifier by Honeywell und Honeywell Morley-MIAS haben eine automatische Verschmutzungskompensation und dürfen somit bis zu 8 Jahre im Einsatz bleiben.

Austauschprogramm

Nur für ESSER by Honeywell - Rauchmelder mit integriertem Alarmgeber



Im Gegensatz zu anderen Tauschverfahren, bei denen nur die Messkammer gewechselt wird, macht ESSER keine halben Sachen. Im Austausch für Ihren alten Rauchmelder (max. 10 Jahre alt) erhalten Sie ein komplettes Gerät mit neuester Detektions- und Alarmierungs-Technik zum vergünstigten ESSER-Tauschmelder-Preis. Das ist Brandmeldetechnik, auf die Sie sich verlassen können.

Elektronische Bauelemente altern, verschleißt und werden auf Dauer selbst zum Risikofaktor. Deshalb tauschen wir ESSER Rauchmelder mit integriertem Alarmgeber immer komplett aus.

Das bedeutet:

- eine neue, saubere Messkammer,
- eine neue Alarmierungseinheit mit aktuellsten Soft- und Hardwarefunktionen.

Sie erhalten einen hochwertigen Rauchmelder der Serie IQ8Quad mit Alarmierungseinrichtung (Sounder, Flasher) im Austausch zum Preis eines entsprechenden IQ8Quad-Melders ohne Alarmierungseinrichtung.

Beispiel: IQ8Quad O²T/So zum Preis des IQ8Quad O²T

Ihr Kontakt zu uns:

Vertrieb

+49 40 5379858 – 40

E-Mail: vertrieb@sicondis.de

Support

+49 40 5379858 – 50

E-Mail: support@sicondis.de

Geschäftszeiten

Mo.-Do. 08:00-16:00 Uhr

Freitag 08:00-14:00 Uhr

ESSER

by Honeywell

AUTHORISED DISTRIBUTOR

NOTIFIER®

by Honeywell

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Honeywell

MORLEY & IAS
FIRE ALARMS

AUTHORISED DISTRIBUTOR



sicondis.de

Sicondis GmbH · Hermann-Wüsthof-Ring 10 · 21035 Hamburg

